

Technisches Datenblatt

Ice 'n' Clean®

Eismaschinenreiniger



Besondere Merkmale



- Reinigt und entfernt stärkste Kalkverschmutzungen
- Farbindikator zur Knotrolle des Spülvorganges

Ice 'n' Clean® entfernt selbst starke Kalk- und Schleimablagerungen - in Eismaschinen häufig auftretende Probleme - äußerst effektiv. Wasserunlösliches Kalziumcarbonat lagert sich mit der Zeit schichtweise an Maschinenteilen an. Beim Betrieb von Eismaschinen bleibt an diesen Kalkschichten Eis haften und blockiert die Maschine. Zunehmende Schleimbildung verleiht dem fertigen Eis einen lästigen Geruch und einen unangenehmen Geschmack.

Technische Daten

Name	Ice 'n' Clean	
Artikelnummer	S010209D	S010169D
Verpackungseinheit	12 x 1 Liter	4 x 5 Liter
Abmessungen (LxHxT)	36.5 x 25 x 27.5	40 x 30 x 27
Liefergewicht (kg)	15,46	24,98
Liefervolumen (m ³)	0,0259	0,0324
Verschmutzung	Kalk, Bakterien, Schimmelpilze	

Gebrauchsanweisung



**Ice 'n' Clean®
Eismaschinenreiniger-
Achtung**

H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Kühlung abstellen. Pumpe jedoch nach Möglichkeit in Betrieb lassen. Wasser aus der Maschine ablaufen lassen und anschließend frisches Wasser einfüllen. 1 Liter Ice 'n' Clean® auf je 15 Liter Umlaufwasser zugeben und ca. 30 Minuten umwälzen lassen. Reinigungslösung auf verkalkte Oberflächen bürsten, die nicht mit Umlaufwasser in Berührung kommen.

Besonders hartnäckige Ablagerungen gegebenenfalls ein zweites Mal mit Ice 'n' Clean® behandeln.

Zur Reinigung der Trommeln eignet sich eine Mischung aus 1 Liter Ice'n'Clean und 7,5 Litern Wasser. Diese dann auf die verkalkten Oberflächen bürsten.

Reinigungslösung nach abgeschlossener Anwendung ablassen und die Maschine gründlich mit klarem Wasser ab-/durchspülen. Der integrierte Farbindikator dient zur Kontrolle des Spülvorganges. Dieser ist komplett abgeschlossen, wenn kein roter Farbstoff mehr feststellbar ist.

Es empfiehlt sich, Ice'n'Clean im Rahmen des regulären Wartungsprogramms anzuwenden.

Aufrecht, kühl und trocken lagern.

Form:
Flüssigkonzentrat